N-13 区画構造を持つ遮蔽体からの散乱および透過した ガンマ線を計算(モンテカルロ)するプログラム

原子力船部 山 越 寿 夫

1. プログラムの目的および概要

船体等に見られる区画構造を持つ遮蔽体により,外 部からの,又は内部の湧源からの,ガンマ線が散乱さ れた場合の放射線線量率等遮蔽研究の上で必要な積分 量の空間分布を確率的手法を用いたモンテカルロ法で 求める事が目的である。遮蔽体の構成要素,例えば船体 のバルクヘッドは,有限な大きさの板として紙テープ による入力で指定される。遮蔽体全体はそれら有限板 の空間的組合せとして算計機に記憶される。ガンマ線 のデテクターの位置並びに大きさは紙テープから入力 データとして指定される。その際,デテクターの分布 としては,それらは何枚かの仮想的な薄い板上に網目 状に分布する様に配慮されるべきである。これはプロ グラミング上の繁雑さが計算機の容量の無駄使いを惹 き起す事を避ける為と計算の効率を高めると云う主旨 からその様にプログラムが行なわれている為である。

2. プログラムの内容

- 2.1 プログラムの番号,名称 *M φNTE*-1
 2.2 製作者 原子力船部山越寿夫
 2.3 製作年月
 - 四和 44 年 5 月

下記の文献に手法と原理の解説がある。

A Practical manual on themonte Carlo method for Random Walk Problems by E. D. Cashwell and C. J. Everett 1959 Pergamon Press.

モンテカルロ法はある積分量を統計確率的手法で計 算する方法である。例えば重み関数 f(x) でウェイト をかけた関数 g(x) を [a, b] 区間で積分した値を Jとし、J の値をモンテカルロ法で求める事で例を示そ う。

$$J = \int_{a}^{b} f(x) g(x) \, dX$$

重み関数 f(x) を規格化された確率密度関数とする と以下の表現となる。 $\int_{a}^{b} f(x) dX = 1$

f(x)からランダム変数 xのある値をサンプリングして決定したとすると(即ち乱数 Rに対して

$$R = \int_{a}^{X} f(x') dX' = F(x)$$

とおき $x=F^{-1}(R)$ より x をきめると) 最初の積分は $J=\int_a^b g(x) \, dF(x)$

と変形される。F(x) は累積分布関数である。この変換を行なえば、区間 [0, 1] で一様な確率でF(x)の 値を選ぶという事が区間 [a, b] でxの値をf(x)に従って選ぶ事になり、従ってモンテカルロ法により 求めたJの値 \bar{J} は、任意のサンプル数Nを用いて 以下の如く求まる。

$$\bar{J} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} g(x_i)$$

実際の計算では、ガンマ線の粒子の一つ一つにつき その誕生から体系外への消滅(もれ、吸収等による) までの種々の経歴を位相空間(位置、角度、エネルギ ー等が座標軸を形成している空間)で計算機により追 跡し、該デテクターにまで達した粒子のもたらす物理 量(上の議論のg(x)に相当)を蓄積する事になる。そ の際大切な事は、ある粒子の振舞は、その粒子の過去 の経歴には独立でありただ位相空間で如何なる位置に 現在居るかという事にのみ依存するという事である。

モンテカルロ法は統計的手法であるから計算で得ら れた量の精度の統計的評価ができる。その際精度の評 価に用いられるのがサンプルバリアンス σ^2 で以下の 如く表わされる。

$$VAR(\bar{A}) = \sigma^2 = \frac{S^2}{N}$$

A は或るサンプルされた量であり N はサンプル数で ある。 S^2 は以下の関係から求まる。

$$S^{2} = \frac{1}{N-1} \left[\sum A_{i^{2}} - \frac{(\sum A_{i})^{2}}{N} \right]$$

σは,普通正規分布をしたサンプリングに対して標 準偏差と呼ばれている量にあたり,求めた平均値が真

(185)





図-32 フローチャート

の平均値から一標準偏差以内に在る確率が約 67% で ある事を意味している。

2.5 計算の手順

(186)

図-31, 32 にフローチャートとして示す如く,計算

の基礎となる物質定数はガンマ線データファイルシス テムからの磁気テープ 14 を通してデータチェックル チーン INPUT 3 に引き渡される。そこではある問 題を計算するのが始めてである場合にジャンプスイッ チ2をオフとする事で,問題の幾何学的データが紙テ ープの PTR からの読込みにより入力される。そして すべての入力されたデータを必ずプリントアウトする 事にしてある。モンテカルロ計算のメインルチーンと データチェックルチーンとはコールチェインで結ばれ て居り、すべての計算の為の基礎データはコモンを通 じてメインルチーン MONTE 3 へ受渡される。メイ ンルチーンでは、種々の理由から計算の中断をしなけ ればならぬ事態の際は、ジャンプスイッチ1をオンに する事により計算の切目の良い処で計算の打切りとな りスタートに必要な全てのデータの磁気テープ16への 格納並びにプリントアウトを行なうようにしてある。 計算中は周辺装置,例えば PTR やラインプリンター, オンラインのタイプライター等はすべて停止させてあ るので、計算の終了又は中断の為の手続きの後にはブ ザーが鳴り更にオンラインタイプライターをオンにす る事で必要な周辺装置の始動の指示が得られるように してある。又,計算のリスタートの際は PTR による 入力は必要がないのでジャンプスイッチ2はオンにし て置き磁気テープ16に格納されたデータは INPUT 3 に入力されかつプリントアウトされて前にプリントア ウトされた結果との照合が行なえるようにしてある。 又読込まれた物質名が前の物質名のリストの中にない 場合はその物質名とともにコメントとして THIS MA-TERIAL CAN NØT BE FØUND がタイプアウト

されるようにしてある。 2.6 用 語 FøRTRAN II 機種 NEAC 2206 2.7 入 カ (1) 初めての場合 *NϕMED*.....物質数(I3) MML(K) …物質名 (5A6) (K=1~MøMED) 磁気テープ 14 からの入力は省略する。 GAMMA …入射ガンマ線のエネルギー (mc²) R ……初期ランダムナンバー ECTカットオフエネルギー XDIREC …入射線の x 軸に対する方向余弦 (E12.4)YDIREC..... " y(E12.4)

ZDIREC……入射線の2軸に対する方向余弦 (E12.4)位置 $XP\phi SIS \cdots \cdots$ \boldsymbol{x} // $YP\phi STS$ Y // 11 $ZP\phi STS \cdots$ " 2 // NHIST ……モンテカルロ計算のヒストリ数 (I7)*N\phiREG* ……計算対象の領域数(I7) *NXBND* …… *x* 方向の境界の数(I7) NYBND.....y " $NZBND \cdots z$ // 以下の量は ZP まで $N\phi REG$ 回の全体のくり返し となる。 *LRGNX*……該領域の X 方向の番号(I3) LRGNY ······ // Y" LRGNZ ······ " Ζ " *LMED* …… *"* に割当てられた物質名(A6) XN ………該領域の X 方向負側境界 (F10.3) XP " Χ 正側境界 YN $\cdot Y$ 負 ″ " " *YP* *"* Y正 ″ " Ζ ZN 負 ″ // // ZP " Z 正 ″ // *NDTCT*……デテクター総数(I3) *NXDT*······*X* 方向のデテクターナンバー(I3) $NYDT \cdots Y$ // NZDT....Z *XDTN* ……*X* 方向負側の該デテクター境界 (F10.3) $YDTN \cdots Y$ ZDTN·····Z // *XDTP*……*X* ″ 正 *YDTP*……*Y* 方向正側該デテクター境界 $ZDTP\cdots\cdots Z$ (2) 磁気テープから入力後リスタートする場合は省 略。 2.8 出 力 (1) 初めて計算する場合 INPUT 3 に入る入力すべてはコメントとともにプ リントアウトされる。 (2) 計算中断の場合 INPUT 3 からメインルーチンに受渡された入力お よびメインの中で得られた量例えば, NHIS ……計算は NHIST から千個単位で処理

されるので NHIS が残されたヒスト リー数を表わす。(17) NUMB (I, J), I 番目のデテクターで J 番目のエ ネルギービンの中にある(蓄積された)ガンマー線粒 子数 (I7) *NABS* ······· 遮蔽体中で吸収された個数(I7) NØUT ……もれ又はエネルギーカットオフによ り考慮からはずされた粒子数(17) NATDT……デテクター全体につかまった数 (I7)*NPP* ……ペアプロダクションによるものの数 (I7)*NVRRI* ……ヴァリアンス (17) 等は磁気テープ 16 に格納される。 なお中断の際にオンラインタイプライターから出る コメントは省略する。 (3) 計算終了の場合 ブザーの後ラインプリンターをオンにすると(2)と同 様なものがラインプリンターで得られる。 **3.** プログラムの検定 3.1 計算誤差,精度 ヴァリアンス等の値から単純なヂェオメトリーの場

53

合に付いては、5万個で誤差が数パーセントにおさま る。まだ複雑な問題はこれから扱う事になるので何ヒ ストリーでどの程度の複雑さに対してどの程度の誤差 におさまるかは明確には言及できない。

3.2 計算時間

対象とする物質の密度, デェオメトリー(板の場合 その厚み)によっても大きく計算時間は変化する。2 糎の厚さの鉄板の場合で干個のヒストリーにつき約平 均9分である。

3.3 適用範囲,制限事項

対象とするヂェオメトリーが四角形の板の組み合せ である場合は適用出来る。又デテクターの空間的配列 もある任意の平面板上に配列されている限り適用可能 である。

4. プログラムの使用について

4.1 オペレート

NEAC 2206 用

4.2 プログラムの応用

このプログラムは中性子や他の放射線のモンテカル ロ計算にも多少の内容の訂正を含めて応用可能であ る。

4.3 他機種への移行

(187)

54

必要があれば移行を考えても良い。

5. あとがき

原子力船等の如き区画構造を持つ遮蔽体の遮蔽効果 の研究に有力な手段となるものと見て居る。

N-14 Pb コリメーターを透過してくる γ 線の量を 計算するプログラム

原子力船部 伊 藤 泰 義

1. プログラムの目的および概要

放射線の実験の場合,目的によってはコリメーター を使用する場合がしばしばある。その時,このコリメ ーターの端部を透過する7線が実験値を過大に評価さ せる原因になっている,そのためこの透過7線量を計 算して,実験値を補正するためのプログラムである。

- 2. プログラムの内容
 - 2.1 プログラムの名称
 - PBCOL 4
 - 2.2 製作者
 - 原子力船部 伊藤泰義
 - 2.3 製作年月
 - 昭和 43 年 8 月
 - 2.4 計算の基礎となる理論の研究

NaI クリスタルに入射する 7 線はコリメータの孔 を透過するものと鉛コリメーターを透過してくるもの との2つにわけられる,孔の7線の効果を幾何学形状 効果 Ω_{G} と端部効果 4Ω とする,実効効果 Ω_{eff} は

で表わされる。

$$\Omega_G = 2\pi \int_{\omega_0}^1 d\omega \qquad \dots \dots (2)$$

$$\omega_0 = \cos \theta_0 = \frac{L}{\sqrt{L^2 + R_0^2}} \qquad \dots \dots (4)$$
$$\rho = \frac{L}{\sqrt{L^2 - R_0^2}} \qquad \dots \dots (5)$$

$$\rho = \frac{1}{\omega} - \frac{1}{\sqrt{1 - \omega^2}} \qquad \dots \dots$$

$$\omega = \cos \theta$$

 $R_0:$ コリメーターの半径

(3)式におなける積分の下限は、1回散乱の最大角度 とした、積分は Simpson の 1/3 公式によった。この 被積分函数は急激な減少函数であるため,(3)式の積分 は2つにわけ第一項は1と 0.997 を 100 等分し,第 二項は 0.997 から1回散乱最大角までを等分してい る。

2.5 フローチャート

略

- 2.6 用語および計算機
- 2.7 入 力
- i) コリメーターの半径 F10.5
- ii) コリメーターの厚さ F10.5
- iii) 積分分割点 F10.5
- iv) 積分範囲の下限
 - この値はサブルーチンによって計算される。
- v) 鉛の全減衰係数 F10.6
- 2.8 出 力

実効効果 Ω_{eff} と端部効果 $\Delta\Omega$ および実効効果と幾何学的効果との比が求められる。

3. プログラムの検定

3.1 計算の精度および誤差 有効数字3桁
3.2 計算時間 14 秒
3.3 適用範囲,制限

別になし

- 4. プログラムの使用法と応用
- 4.1 プログラムのオペレート
- コアヘ MT1 より PBCOL 4 をロードし実行する。
- 4.2 プログラムの応用
 別になし

参考文献

第12回船舶技研研究発表会,講演概要(1968.11).