429

# ECAP 法による単結晶銅の組織変化と変形双晶

同志社大学[院] 大阪市立大学 ○木下雅人 宮本博之 御牧拓郎 橋本敏 Alexei.Vinogradov

Texture development and deformation twinning of copper single crystal Due to ECAP Masato KINOSHITA, Hiroyuki MIYAMOTO, Takuro MIMAKI, Satoshi HASHIMOTO, Alexei VINOGRADOV

#### 1緒 言

著者らは結晶方位の制御,測定が可能な純銅の単結晶試 験片を用いることにより,ECAP加工に対する結晶粒微細 化のメカニズムを明らかにする事を目的として研究が 行われた. 1)そして,ある特定の初期方位を有する試験 片において変形双晶が原因と考えられる方位の分散や せん断帯の形成が見られた.しかし変形双晶が生じたと いう確固たる証拠は得られていない. そこで今回はECAP 加工において双晶変形がより生じやすい状況,つまり [112]方位と(111)すべり面をそれぞれECAP法のせん 断方向とせん断面を一致させた試験片(A-試験片)を1パ スだけECAP加工を行い、変形双晶が生じるか否かを明ら かにすることを目的とする.また[112]方位(112]方 位をTD軸を中心に180°回転させた方位)と(111)すべ り面をそれぞれせん断面とせん断方向に一致させた試 験片(B-試験片)を同様に1パスだけECAP加工を行い,組 織が初期方位の違いによりどのように組織が変化する のかについても明らかにする.

## 2 実験方法

ECAP加工の模式図をFig.1に示す.



Fig.1 Schematic illustration of a cross-section through the ECAP dies showing the three orthogonal axes.

ECAP加工とは,Fig.1に示すように入口と出口の形状及 び断面積が同一の経路を有するダイスに試料をセット した後,上方からプレスすることで試料がその経路を通 過するといった工程で行われる.そして経路の折れ曲が った狭い領域でせん断変形が試料に与えられ,その強塑 性変形によってひずみを導入する.<sup>2)</sup>本研究は,ECAP加工 を常温で1パスのみ行った.

試験片には,工業用純銅C1020(純度99.95wt%)の初期 方位が異なる2種類の単結晶銅を用いた.

A-試験片の初期方位は、(111)すべり面方位と[112]方 位を方位制御し、それらをそれぞれECAPの理論上のせん 断面とせん断方向にそれぞれ平行にした.次にB-試験片 の初期方位は、(111)すべり面方位と[112]方位を方 位制御し、それらをそれぞれECAPの理論上のせん断面と せん断方向にそれぞれ平行にした. (A-試験片はせん断 方向が双晶方向と一致するのに対してB-試験片はせん 断方向と双晶方向が反対となる.)そして放電加工機を 用いてそれぞれ断面積を4.1×4.1(mm2)、長さを約 25(mm)に加工した.

ECAP加工後の組織を観察するために希硝酸(30%)を用 いて試験片表面のエッチングを行い,実体顕微鏡を用い て観察した.次にECAP加工前後での方位変化を調べるた め電子後方散乱(EBSD)解析を行った.条件は50×60の 3200点を1.5μm間隔で測定した.そしてTEMを用いて内 部組織をTD方向から観察した.

### 3 結果及び考察

3.1 1パス後の表面観察結果と結晶方位の変化

1パスECAP加工後マクロ組織と(111)極点図をFig.2に示 す.Fig.2(a)よりA-試験片の組織は,中央部付近にED軸 に対して反時計回りに20°傾いた方向に伸びたせん断 帯が観察されたが,試料全体では均質な組織であること がわかる.Fig.2(b)よりB-試験片の組織は,試料の中央 部付近にED軸に対して反時計回りに20°,40°傾いた方 向に伸びたせん断帯がはっきりと観察された.各試験片 における1パスECAP加工後の結晶方位変化(極点図)を Fig.2下部に示し,それぞれ①~④の極点図は画像に示 す位置の極点図である.A-試験片では,結晶組織がTD軸 を中心に反時計回りに回転することにより初期方位で ある $\overline{A}$ (11 $\overline{1}$ )[ $\overline{1}$  $\overline{1}$  $\overline{2}$ ]方位がC(001)[110]方位に変 化した.また20°傾いたせん断帯が $\overline{A}$ (11 $\overline{1}$ )[ $\overline{1}$  $\overline{1}$  $\overline{2}$ ]方 位を有し,マトリックスがC(001)[110]を有している ことが分かった.(図省略) B-試験片では,初期方位であるA (111) [112]方位が (111) [112]方位とC (001) [110]方位に変化した. また20°傾いたせん断帯がA (111) [112]方位を有 し,40°傾いたせん断帯とマトリックスが Ā (111) [112]方位を有していることが分かった.(図省略)



Fig.2 After pressing half-way though the ECAP die and pole figues associated with the points labeled 1-4 in the upper cross-section. (a)A and (b)B-specimen



Fig3. The orientations of A and B-specimen after pressing.

### 3.21パス後の TEM 観察結果

各試験片の ECAP 加工1パス後の TEM 観察結果を Fig.4 に示す.









Fig.4TEMmicrographsofA-specimensandB-specimens.(a)themicr ostructureofA-specimens,(b),(c)and(d)themicrostructureofB-spec imens.TheinsetSADpatternwithazoneaxis[110].

Fig.4(a)よりA-試験片の結晶組織の一部がED軸に対し て反時計回りに約20°傾いた方向に伸びていた.その構 造はマイクロバンドが約500nmの間隔で並んでいる.こ のマイクロバンドは,実体顕微鏡で観察されたせん断帯 と対応している.Fig.4(b)よりB-試験片の結晶組織の一 部がED軸に対して反時計回りに約20°と40°に傾いた 方向に伸びていた.その構造はマイクロバンドが 50-150nmの間隔で並び,房状の構造を有している. この2 種類のマイクロバンドは,実体顕微鏡で観察された2種 類のせん断帯とそれぞれ対応している.次に Fig.4(c),(d)に示すようにB-試験片の40° 傾いたせん 断帯内部のマトリックス部分において,双晶が観察され た.そして双晶は,厚さが約40nmから100nmであり薄層状 の構造を有している.双晶と40°傾いたせん断帯との関 係は,A(111)[112]方位が結晶組織の回転によりせん 断方向と双晶方向が一致した $\overline{A}$  (11 $\overline{1}$ )  $[\overline{1}\overline{1}\overline{2}]$ 方位に 変化する.そして双晶変形が生じることにより,すべり 系が限定され不均一変形が発生し局部的に非常に高い せん断ひずみが導入される.その結果せん断帯が生じた と考えられる.

参考文献 省略