

平成23年 東北地方太平洋沖地震 公共土木施設の応急復旧状況【河川・海岸編】




平成23年4月 宮城県 東部土木事務所



主な被害箇所【石巻市】

長面・針岡・橋浦地区の被災後の浸水状況
(3月19日) 国土地理院資料



【針岡地区における応急復旧(仮締切)状況】

4月1日ガレキ撤去・応急仮締切完了状況



富士川3月20日状況



仮締切後のポンプ排水作業

主な被害箇所【石巻市】

被災前の長面・針岡・橋浦地区の状況



【橋浦地区における応急復旧(ガレキ除去)状況】

4月19日ガレキ除去完了状況

大沢川3月14日状況



主な被害箇所【東松島市】



大曲地区の被災後の浸水状況(3月12日) 国土地理院資料



定川右岸堤防の決壊



大曲海岸堤防の損壊

主な被害箇所【東松島市】



大曲第二排水機場から下流の被災状況



大曲第二排水機場から上流の被災状況



被災前の大曲地区の状況

【定川における応急復旧(仮締切)状況】



主な被害箇所【東松島市】



野蒜地区の被災後の浸水状況(3月12日) 国土地理院資料



東名海岸被災状況

主な被害箇所【東松島市】



州崎海岸堤防裏法損壊



長石海岸堤防決壊



長浜海岸堤防決壊



被災前の野蒜地区の状況



【野蒜地区における応急復旧(仮締切)状況】




現在、施工中

その他の応急復旧状況

【長浜海岸(石巻湾)における応急復旧状況】

堤防破堤状況



応急仮締切完了



【東侍浜海岸における応急復旧状況】

堤防倒壊状況



既存堤防撤去・
応急仮締切完了



【大原海岸における応急復旧状況】

堤防頂部破損状況



応急仮締切完了



その他の応急復旧状況

【清水田海岸における応急復旧状況】

堤防背面流失状況



背面埋戻し完了



【白浜海岸における応急復旧状況】

堤防破堤状況



応急仮締切完了



【北北上運河(国道398号大街道新橋手前)における応急復旧状況】

堤防破堤状況



応急仮締切完了



その他の被害箇所



湊川被災状況



女川被災状況



南北上運河堤防損壊



新鳴瀬川(北上運河)堤防破堤



大谷川海岸堤防破堤



真野川堤防の亀裂

問い合わせ先
宮城県東部土木事務所
(東部下水道事務所内での仮事務所です)
住所:石巻市蛇田字新ノ切5-2
電話:090-2270-0236
ホームページ:<http://www.pref.miyagi.jp/et-dbk/index.htm>