

# 米国における空洞現象によるダム水理構造物 表面侵蝕の二、三の実例と模型実験

水工研究室長 山 岡 熊

一般に技術界が空洞現象(キャビテーション)の性質に関する現在の理論をいれたのは、近々 20 数年のことであるが、現象それ自身は新しいものではなく、技術者は長い年数水理構造物における空洞現象によつて生じた表面のピッティング、すなわち侵蝕(エロージョン)を理解していた。ただし日本の土木技術者にとっては、圧力鉄管などにおけるこの種侵蝕は周知のことでも、実際問題としてコンクリート構造物などに関する被害はまだそう問題にされていないようである。米国では近時、実際的必要から越流路の粗いコンクリート表面、越流路・放水工の水頭部の錐柱など、ゲート下流のコンクリート床面、ゲート戸みそ下流のコンクリート壁面などにおける空洞現象による侵蝕の研究は、水理構造技術者にとって実際的かつ重要な研究テーマとなつてゐる。これは日本の土木技術者にとっても関心をはらつてよいことであり、また筆者自身との種水理試験に数ヶ月携わってきた関係もあり、ここに数例を御紹介したい。

**空洞現象** この作用の源は蒸気圧に近づくところの大気圧以下の低圧力に帰される。流れている液体中のある点の圧力が低下し、その液体の蒸気圧(温度によつて変わり、水の場合 25°C で約絶対 0.5 psi または 0.03 kg/cm<sup>2</sup>)に近づくと、液体中から蒸気が遊離し空洞が発生する。この空洞が流れによつて下流へ運ばれ、より圧力の高い部分に達すると圧し潰される。すなわち内破する。この蒸気空洞の発生、移行、および崩壊より成立つ作用をキャビテーションといふ。これは連續的におこり、空洞の圧潰されるとき弱い境界表面に起る内破に伴う途方もない力は作用が瞬間的なため一箇所で強烈な衝撃を及ぼす。この現象すなわち低圧部分の説明は、1) 境界表面を流れの正常路より余り急激に曲げてしまうこと、2) 高速流をうける境界表面で不整あるいは不連続を有すると、3) もし正しく離脱されないとさわやかな作用を生ずる管渠系において極端に高さを変化させること、4) 非流線形物体を高速の液体を通して動かすか、あるいは高速流を非流線形物体の上に通過させること、5) 流水面積を奪ひ急激に流れの方向に拡大すること、など

が原因となる。

その起因に関らず、キャビテーションは境界表面をひどく損傷するので不安定な操作状態が構造物の弱化を引き起しやすい。またほんほんといひぱりぱりといひ顛音(クレピテーション)が伴い振動が常に生ずる。侵蝕の特徴は多くの細粒がピック・アップされたような後害で噴射(ミット)による侵蝕とは全く別なことがわかる。

**構造物における空洞現象の防止について** 現在の技術的知識と経験をもつてキャビテーションの起らない形状の設計を、計算のみで達成することは不可能であるが縮尺模型の水理的試験研究あるいはこの目的に対して造られた特殊装置によつて適当な観測を進めることによつて行なうことは可能である。既設構造物のこの現象の改善には、1) 厳格な運転操作制限を設ける、2) その液体の蒸気圧以上の値に圧力を増加させるために低圧部分に空気を供給すること、3) 流水路の全部または一部の変更、4) 直接高速流に接触する部分の流線化、5) 侵蝕面積内により抵抗力のある材料を周期的におく、あるいは、6) 自然に終息するまでピッティングを続けるなどが考えられる。

**空洞現象に対する模型実験** 設計中の構造物における空洞現象の予想のために、模型実験が必要だがこれには 2 種の方法がある。1) 普通の大気圧のもとで縮尺模型を行なわれる水理実験で、測定された圧力強度とその分布を検討して実物ではどの部分にキャビテーション




Fig. 1 米国開拓局 (U.S.B.R.) キャビテーション  
水理試験装置全景 (筆者撮影)

がおこるかを予想するわけである。勿論模型では流速も縮尺されるからキャビテーションは起こらない。自由水面のない場合は水の代わりに空気を使って実験すれば、迅速で経済的である。2) キャビテーション試験用低圧水槽装置の中に模型を入れて大気圧以下の圧力で実験を行なう。Fig. 1 は米国開拓局水理試験所の例である。この場合大気圧試験よりもむしろ複雑であるが、キャビテーションが起こるかどうか、また表面の圧力分布がキャビテーションの出現にどうであるかに因する決定を簡単にする。1:14 の模型縮尺と 28 ft 水頭の大気圧力を用いれば、水槽内の圧力すなわち模型大気圧力は絶対 2 頭水頭でなければならぬ。水槽中の空気のもれはこの型の試験における観察の困難さである。圧力測定は蒸気化と要求される特殊の装置のためにより困難となる。勿論この方法では実際にキャビテーションが模型に生ずる。キャビテーションの振動とエネルギー損失効果はこの方法で一番よく研究されよう。試験部分の圧力は大気圧以下の種々の圧力を調節できる。

空洞現象問題では模型と実物の「キャビテーション係数」 $K$  の値を等しくすることにより、模型にキャビテーション状態を復元することができる。 $K$  には多くの形があるがその一つは、 $K = (P_x - P_v)/V^2/2g$ 、ただし  $P_x$  は流体のある一点における圧力、 $P_v$  はその液体の蒸気圧であり、また  $V$  はその関係点における流速である。米国では  $P_x$  と  $P_v$  は大気圧を基準にした水頭  $ft$  で表わし、 $V$  は  $fps$ 、 $g$  は 32.2 である。 $K$  の値が次第に下つてゆくと空洞現象が起こるわけである。

工事材料、特にコンクリートの侵蝕抵抗<sup>1,2)</sup> キャビテーションによる工事材料の侵蝕は、それらの磨耗抵抗を決めるのに広く用いられ、金属には磁力式緊張オッシュレークが効果的装置で、ウェンチュリ型水路でその他の工事材料、コンクリート、ゴムなどが試験される。潜り回転モスクもその中または上に小さな障害物をもち、キャビテーション誘導に用いられる。コンクリート表面の侵蝕は、流水による研磨材料の動き、交通の摩擦と衝撃、砂の吹きつけ、流水の衝撃など空洞現象が主要原因だが、このうちキャビテーションにはコンクリートの品質に無関係にごく僅かな抵抗しか供さない。したがつてそのコンクリート構造物の適切な設計、施工および操作によつて被害を防ぐよりほかない。

ダム越流部などの粗いコンクリート表面の空洞現象侵蝕<sup>3,4)</sup> Grand Coulee ダムでは越流路表面の堅物が外方へふくれて 5 ft リフトの少なくとも 1 つには約 3 in のハサフ(ふくらみ)ができた。約 9 季節の運転の後越流表面を検査すると、そのハサフの下流のコンクリートは




Fig. 2 Grand Coulee ダム越流路のハサフ  
(ふくらみ)のあるコンクリート表面と  
キャビテーション侵蝕: 夏季

キャビテーションによつて被害をうけている(伊地 2)。この例でも設計者は越流路部分は断面に示された線、勾配および寸法にすべての点で合うように仕様していた。実際にはいくらくのずれは期待されるべきだが、損傷の生ずるキャビテーションを防止するようなずれの許容範囲は正確には決められていないので、そのため Grand Coulee の経験にてらして極端に厳格な仕様書が現在とられている。キャビテーションが原因である広範囲の損傷は、最初の侵蝕はキャビテーションによつて生じ、下流のより大きい侵蝕面積はショットアーニングの結果だと説明されるのが普通である。実際的には主損傷の機械解析は二次的な問題で、損傷の部分は修理され、キャビテーションの原因はもし可能なら確かめられ、取りのぞかれる。しかしながらキャビテーション・ボケットによつて影響された部分よりはるか下流まで破壊し続ける。噴流(シエット)作用は



Fig. 3 Davis ダムの侵蝕表面の 1 ft<sup>2</sup> プラスチック  
模型 (Specimen No. 2)<sup>5)</sup>

ゆるんだ部分数片を洗い去ることにより、損傷を大きくする。これはショット作用が損傷をあたえる力として最も力だという意味ではない。ただショットとキャビテーションのこの関連破壊性はある場合に偶然示された。すなわち、新鮮なモルタルがコンクリート表面にはね飛ばされてそのまま硬化した。後にその表面が高速流にさらされた。単に表面にくついているだけで、そのモルタルのかたまりはシエットの全力に対しても残るが、そのかたまりによつて起されたキャビテーションは、下流のコンクリートを侵蝕し去るだろう。

コロラド河の Davis ダムの建設中、河水は越流路バケットの部分に便に流された。色々な種類の屑が全くある面積が洗掘されてしまつまで洗いい廻され、いくつかの場所では社上り表面以下 3 in かそれ以上の深さにまで洗掘された (Fig. 3)。バケットが除水され、洗掘部分が調べられたとき、これらの粗面化された表面はキャビテーションを誘導するかどうかという問題が起つた。プラスチックが損傷をうけた数カ所の邊つた部分についてとられ、これらの型からコンクリート模型がつくられ、色々な表面のキャビテーション・ボテンシャルが米国開拓局水理試験所で測定された。もつとも越流路放流はいそがれ、試験研究に充分な時間がなかつたので、すべての洗掘面積は原形高さへの修復工事が認められ、施工された。粗表面の許されうる程度に限する問題は解決されずになつた。後に Davis ダムからの粗くされた表面の模型が手許にあつたので、同様では色々な粗面のキャビテーション・ボテンシャルに関する詳細の方法を考案する探求的実験を始めた。実験はキャビテーション試験装置 (Fig. 3) の上流部水圧管取付部状変更以前のもので行なわれたから、6 in × 3 in の試験表面の上に高速流を通し、上部の透明材料を通してキャビテーション雲の発生を見るまで流速 (85 fpm まで可能) と圧力水頭 (大気圧以下 17 ft までさげうる) を加えた。供試粗面としては No. 2

(平均露出骨材高さは粗面の最低部より約 3/4 in) と No. 3 (約 1/4 in) に限り、流速はウェンチューリメータで、準則的に色々な点の水頭は、ピエゾメータとマノメータなどで、また粗面上 3 in までの深さの流速はシングル・レーザー・ビト一管で測定された。解析は垂直方向の流速分布を表わす半対数グラフをかき、粗面に対するカルマン、プランドル式からえた摩擦速度とキャビテーションを生じ始めるときの水頭の関連を表わす曲線をかき、ついでキャビテーションが生じ始める状態に対する流速 (あるいは水頭) に対する粗面近くの平均流速がプロットされた (Fig. 5 (a))。この粗面に対する値は容易に計算されるので、設計者には色々の粗面に対するこの種図表があれば貴重なものであろう。Davis ダムの場合は右側の正角印のように充分キャビテーションの起こる範囲にあつた。

次に越流部と限らず放水工などでも高速流が流れるコンクリート水路の底面または壁で、施工上の不備から僅かの段違い (オフセット) や虫くい状孔 (バグ・ホール) があつても、その下流にキャビテーション侵蝕が生じる。精密な検査で、Palisades グム放水路ゲート下流部の急




Fig. 4 コンクリート壁の急な段違い (流水巾へ) の下流キャビテーション侵蝕<sup>11</sup>




Fig. 5 (a). 高水深 (または水頭) と平均流速の関係 (cfps)<sup>2</sup>




Fig. 5 (b). 急な流水中段違いにおけるキャビテーション初発発生に対する水頭、流速関係<sup>11</sup>

な流水内への約 $1/8$  in のラッセートのすぐ下流でキャビテーション被害を認めた (Fig. 4)。これは最近開拓渓水理試験所で行なわれた急激なオフセットのキャビテーション・モテーションをさめるために行なわれた試験結果とよく合う (Fig. 5 (b))。

キャビテーション損傷はページ・ホールとして知られている。施工きずからすぐ下流のコンクリート表面にも認められた。

越流路、放水工の静水池における空洞現象侵蝕<sup>(1)(2)</sup> 越流路や放水工の設計で最も大事なことは、下流側部河床侵蝕の防止である。莫大なエネルギーは流水が河床に達するまでに減殺されねばならず、跳水、拡散および放射の方法がとられるが、跳水は下流水位の変動に敏感で不経済な水平エプロンに代りて、高速流路中に設けられたシート・ブロック、隣柱、端末衝型の全部または一部をもつ跳水静水池は下流水位に頼らず跳水を局限し、エネルギーを減殺するので開拓局でも工兵隊でも普通に使われている。前者では過去の模型実験の結果を考慮してフルード数を指標として静水池を7つの型に分けて標準設計指針をあたえているが、フルード数(米国単位で)4.5以上で高い越流路にはシート・ブロックと衝型をつけ、エプロン長を33%へらし(I型)、低い越流路や放水工では更に隣柱を加えて60%延長をへらすことを示唆している(II型)。そこでこれら障害物の形状が適当でないとキャビテーションが生じ、相当な被害をうける機会も多いわけである。

コロンビア河の Bonneville ダムは工兵隊によつて造られた多目的ダムで、1934年着工。1期工事は1942年に竣工した。越流部の全長は1,450 ft で18門の垂直界

縦式ゲートが設けられている。両側3門は $50 \times 60$  ft (高さ)で残り12門は $50 \times 60$  ft である。設計洪水量は、1,600,000 cfs である。天端標高が EL. 24 ft で上流端水位が EL. 82.5 ft 普通標高は EL. 72 ft、これに対し下流側水位は EL. 8.2 ft、これより約 20 ft 低い水頭部に二列の垂直配列の隣柱があり、これより下流に一段下つたコンクリート・エプロンが続いている。ダム軸下流の 97 ft の所に施工着手が軸に平行しており、隣柱表面と越流ダム本体が区画されている。さて1938年3月まで完成されたなかつたこの越流部は1935年から使用されていた。そして1969年に潜水夫によつて静水池コンクリート侵蝕の完全な測量が行なわれた。これで侵蝕は全長にわたり、また隣柱上および隣柱の下流両角に近い斜面上に、また隣柱の角に、垂直両側面に認められた (Fig. 6)。侵蝕は隣柱上流端より着手の方へ 8 ft のびて居り、着手ではとまっていた。

1954年7月から10月の間に工兵隊の水理試験所で行なわれた隣柱に関するキャビテーションの実験は有益である。Fig. 1 にて 15~30 fps で色々の圧力をつくる低圧水槽で、木製の約 1:32 の垂直上流面をもつ A~G 型と 1:24 の傾斜上流面をもつ H~J 型の10型について実験された。初期キャビテーションの発生(各部に対する)が K で表示された。K の適用は厳密には定性的なものだが、大体これで目安はたてられる。すなわち模型が大きくなると段々ものと大きな K に対してキャビテーションが発生するようにならうが、一方实物では越流廊上の乱れ境界層の発展は模型の平均流速よりも小さい流速を隣柱上の流速として持つという考え方である。H型が Bonneville の原型だが、実験で生じたキャビテーションは全く被害と合ひ、とくに隣柱下流角近くの床面での発生は興味深い。結局最もキャビテー




Fig. 6 Bonneville ダム静水池における隣柱表面の典型的侵蝕<sup>(3)</sup>




Fig. 7 セルラー締切内で工事中の Bonneville 静水池における侵蝕修理工事<sup>(4)</sup>




Fig. 8 原型柱の下流側を連続配筋に  
変えて完成された工事<sup>9)</sup>

ショルに強い最良の型としてよがえらばれ、修造工事の状況は (Fig. 7 および Fig. 8) にみられる。J 型は 6 in の面取りをつけ、上流底部両角は格円形とし天端下流も流線形となつており、上下流面が 1:1 の梯形で面取りも 2 in だつた原型と比較すると興味深い。

ボオイス河の Lucky ダムも工兵隊のものだが、その放水工にも著しい被害があつた。簡単にのべるとこの放水工末端は主放水路から 60° の角度で 6 つの放水路がブランデし、各スライド・ゲートで開閉の後フリップ・バケットで放水させる構造である。このゲート下流のインパート表面延長 25 ft が床板がりに侵蝕されて裏面鉄筋が露出した。但しゲート直下流のブロック・アウトの良質コンクリート 12 in 幅は被害なく (最大骨材 3/4 in でセメント配合 588 磅/yd<sup>3</sup>) 侵蝕されたインパート・コンクリートは、最大骨材 3 in、配合 376 磅/yd<sup>3</sup> だつた。288 m の水頭で 4,800 cfs までのかんがい水をゲート 1 門で 6~8 秒開いていたときは被害なく、道路への飛沫を考えても 1 門のゲートを各 1.8 秒開きとしたところ 30 日間でひど

い侵蝕をうけたわけである。結局 3.5 ft より大きいゲート開きでは安全だが、橋脚開きのとき、キャビテーション侵蝕を直下流インパートにあたえ、多少の孔が形成されると衝突キャビットによつて誘われる高圧入射と急激にフラクチャエーテする表面圧力で加速度的に侵蝕がふえて行なつたものと考えられた。

次にノース・プラット河に 1958 年完成の開拓局 Glendo ダムの放水工の例を示そう。この平面図は Fig. 9 のとおりである。侵蝕がすべてのフレア壁にみられたが、その線形の著しい発散によつておきたものと思われる (Fig. 10 (b))。これらの部分へは空気の導入がキャビテーション対策となる。角落戸戸みぞ下流底部のキャビテー




Fig. 9 Glendo ダム放水工静水池平面図<sup>9)</sup>  
と水理実験用模型




Fig. 10 (a) Glendo 放水工第3ゲート下流シュー  
ート・ブロックの右側<sup>9)</sup>



Fig. 10 (b) Glendo 放水工第3ゲート (3 門の中)  
右側フレア壁と角落戸戸みぞ下流の侵蝕<sup>9)</sup>

キャビテーションも Fig. 10 (b) に見られるが、戸みぞの影響と考えられ、これをうむことが計画された。各ゲート下流放水工中央 シュート・ブロックに対する驚くべきひどいキャビテーション被害は (Fig. 10 (c)) ブロック形状がこれらの傾斜している上端表面に噴流が衝突したときに生ずる負の圧力を防止できなかつたことを示している。明らかに格円形角は柔らかにシャープでブロックの逆側側面の低いキャビテーション圧力をあせびなかつた。最大の侵蝕深さは 20 数吋におよんだ。床ブロックのコンクリート損傷はキャビテーションの特徴ではなく、高速流の衝突によるものと思われる。これらの修理工事は 1959 年早々に発生されたが、シュート・ブロックの形状、粗粒の形状が下流水位と関連されて毎年率ほどまで水理試験された。実験は 1 : 18.4 縮尺の 1 バイのみのものがつくられた (Fig. 9)。空気導入と戸みぞをうむることは上に述べたが、更にシュート・ブロックの逆側の不充分な流線形を改良して原形よりもと長くて、天端と底面との角度が小さく、上端両側の格円形面取りを大きくした。模型はキャビテーションを除去する簡便をえた。また実物の粗粒には侵蝕はなかつたが、これも計測流量がでれば接触されるとのことと、そのための断面改良さらに 8,000 cfs の流量では既存の形がかわつただけ、跳水の安定をおとした。

静水池の満足な機能をうるために余分の下流水位がいることを調べた。一方 Fig. 1 の試験波源で、大気圧以下の圧力下で、原型ブロックの実験が行なわれたが、明らかにキャビテーション雲が上端両角にあられた (Fig. 11)。また流線形 S 型のシュート・ブロックの模型ではみられなかつた。この試験には木製のシュート模型がつくられ、ただも脚のエバーダグが模型の必要部分にとりつけられマスクマスクと密接す。シログラフが圧力測定に用いられた。Fig. 11 は約 1 : 80 の模型で 70 fpm で …12 ft (H<sub>0</sub>) のときのものである。貯水池はゲート上 135 専で下流水位はブロック上 10 専で試験された。

改良型の方は筆者が W. Wagner と D. Colgate の指導で独りて模型縮尺をから担当したもので、下流端下流に Fig. 12 のようなキャビテーション雲がで始める




Fig. 11 (Fig. 1) 装置による Glendo シュート・ブロック原型テストのキャビテーション雲<sup>10</sup>

(incipient) 時の天端下端における圧力は、流速が約 40 fpm, 50 fpm, 60 fpm と変るにつれ -12 ft (水頭), -3 ft, +8 ft となり、また  $K = (H_0 - H)/V^2/2g$  (米頭単位で) は何れの流速でも 0.61 ~ 0.63 であった。勿論上流側面では  $K = 0.9 \sim 0.98$  という安全さであつた。




Fig. 12 (Fig. 1) 改善による Glendo シュート・ブロック改良型模型 (左) と 現場状況より既往で発生させたキャビテーション雲 (筆者)




Fig. 13 円錐をつけた段違い(オフセット)下流かどと 12:1 で収敛する下流壁をもつた角溶し(ゲート) 下游下流のキャビテーション侵蝕<sup>11</sup>

水門戸みぞの水理学的特性と直下流の空洞現象侵蝕<sup>22)</sup> ゲート戸みぞ内の乱流状態とゲート戸みぞからすぐ下流のキャビテーション波害は、ローラー・ゲート(米國では wheel gate)やスライド・ゲートが約 35 ft 以上の水頭下で僅少開きで操作されるとき起こる。これらの状態の研究も米國開拓局の実験所で研究され、キャビテーションの生じないゲート戸みぞの設計が考案された。戸みぞの設計が適当でないときは必ず乱流とキャビテーションはその直下流に生じ Fig. 13 のような波害はこの例に限らない。ゲート下端と戸みぞとの関係も戸みぞの形をのものの改良も亂流調節に役立つ。キャビテーションは戸みぞ内または戸みぞ近くに蒸気圧の発生を防止することによつてのみ除去される。現今設計されるような高水頭のもので、この蒸気圧発生防止を図ることは大変困難なことで、従つてゲート戸みぞ問題は主に圧力の強度と分布の研究となる。米國開拓局ストーニー・ゲートはキャビテーションによるローラー・ゲートの損傷をうけ、1941 年にその対策の研究を始めた。最近はまた色々の種類の放水工ができるがますます高水頭で無理な操作が行なわれる傾向にあり、とくにスライド・ゲートの場合はそうであるが、近年の検査で重大な損傷が報せられて再びこの問題はハイライトをあび、ゲート戸みぞの研究が強調された。

長年の試験研究の資料はそれぞれピエゾメータの校正が遅うので比較がむづかしかつた。戸みぞ下流角とすぐ下流区域のほげしい圧力勾配は異なる模型における関係位置を全く重要なものにする。この問題の区域の低圧力は  $K = H_x - H_y/H_r$  の関係図表で比較した。また Fig. 1 のような装置でも試験された。結論をいそげば、普通の上下流域一線上の平行壁をもつた戸みぞの下流角からすぐ下流の低圧力はキャビテーションを生じ易い。戸みぞの開きに対する幅の比が大きくなるにつれて、低圧となる。ただしこの設計も約 35 ft 以下の水頭には充分である。戸みぞ上流角のデフレクタ…は下流圧力をおとし、キャビテーションをおこすジット作用を生ずる。下流角にジットを有し(逆さに流くする)平行下流壁をもつ形は戸みぞ内に負の圧力を生ずる。これは中位の水頭に対しては充分のようである。下流角ジットと発散する壁をもつ戸みぞは、戸みぞ内あるいは下流角よりすぐ下流に負圧力を生じ、これはオフセットの大きさによる。この設計は戸みぞ幅の限られた範囲で大きなオフセットまたは小さな水頭でのみ充分である。下流角オフセットと一定率収縮の壁をもつた戸みぞは、収縮と平均の両壁の交線からすぐ下流に低圧をもつ。収縮の率がふえるにつれ、低圧は低下し、交線はキャビテーション・カウンシ

ャルとなる。交線に円状をもてばかなり高水頭でキャビテーションが起こらないようだ。24 : 1 の率の収縮で 12 in の円い交線をもつものは中位の水頭には適当だが、もつと大きな半径がのぞましい。オフセットと変化する率の収縮とりつけを用いる戸みぞは、水理学的觀点からは最も望ましい。オーフはオフセットの 100~350 倍位の径ならばよく、格内とりつけもよい結果をえた。戸みぞの上流角は曲めても欠口をつけてもいけない。ともに圧力分布に有害であるから戸みぞの抗離は射流を戸みぞに入れるし、下流角での収縮をひどくする。しかし圧力状態はオフセットと収縮率をもつ設計では(標深)率の良い範囲に対しよい場合である。これはとくに 24 : 1 収縮と大きな径の曲率収縮の場合である。戸みぞの鋭角の下流角は常に流れからはなされねばならない。下流角のオフセットは小さく、またみぞ幅に関連されるべきである。キャビテーションの起らぬ戸みぞは、戸みぞを上流にうつし下流角にオフセットをもつもので、これは改良工事に使われる。1/2 in のオフセットと 60 : 1 の収縮とりつけを有する 7.5 × 9 in のゲートが 200 ft の水頭下で実際にキャビテーションを免かれた。

次にゲート戸沿金物を逆三角形として、小水頭のときも戸みぞの傾きによるキャビテーション発生を避け、また糸をひいたようなワイヤ・ドローリングの後続をなくし、かつ軽の同じゲートを 2~3 の容積の違う箇所にを使えるという研究がオーストラリアの Island Bend 計画にあり、筆者も W. Simmern の許でこの最終設計のゲートの名前について、圧力分布と流速の関連を幾測した。

弁における空洞現象侵蝕<sup>23)</sup> 放水工によく用いられる調節弁としてチューブ弁、エードル弁、ホーロー・ショット弁があるが、エードルなどの形状によつてはゼッティングが生じ、典型的なキャビテーションきずがその金属材料につき、これは弁の模型実験にも現れる。またゲート弁やグローブ弁のようなかんがい用の弁も僅少部分崩きの報告、弁のすぐ下流の低圧力帶に振動、騒音、損傷を伴つて生ずる。

開拓局水理実験所では 125 ft までの水頭下で、種々のこの類の弁の実験が行なわれ、キャビテーション係数を用いて解析された。開拓局で発明された GV-7 ゲートはゲート下流で流れを弁本体内面より分離させるような形につくられ、すぐ下流で管は急な拡大をさせているが、高水頭下で統する必要があるところではもつとも満足すべき結果を与えた。すなわち弁下流の水路形にコーンをつけると、キャビテーション傾向は強くなり、急拡大をすると、キャビテーション傾向はへる傾向である。

高圧シリンダー・ゲートの空洞現象に関する研究(1) 第

後に最近のキャビテーション防止を考へての模型実験による水理構造物設計のうちで興味あるものは、シリングゲートである。オーストラリアのShowy Mountain 計画では、深さ 300 ft 長 18 ft の取水盤シャフトの下端が 2 つの貯水池を結ぶ Eucumbene-Tumut 压力水路トンネルの中間に開口し、ここに設けられる直線 20 ft 4 in 厚さ 12.5 in 高さ 9 ft のシリングゲートにてシャフトより深 21 ft の圧力トンネル中への流入を調節する。この実験が米国開拓局に依頼され、シリングゲートの振動、ゲート各部への圧力強度、キャビテーションを引き起こす傾向のある部分の改良などについて研究が行なわれた。

この場合当初設計でキャビテーションが起こり易い部分は 2 カ所であった。ゲート下端とゲート敷金物（シール）表面間を高速流が通れるとき、例えば 5,400 cfs を流すため 1.5 ft ゲートを開いた時、当所設計では大気圧以下 18 ft 水頭の低圧とキャビテーションが生じ、ゲートはひどく振動した。色々形をかえたシートが試験されて、ついにキャビテーションの起らぬ形がえられた。第 2 のカ所は、結合シャフトゲート・上端シール（フレームとの接触部）であった。操作上の理由とゲートがしめられるとき、厳密な水密の必要もないのに、上端シールは綿ガム・シールによる表面接觸を受けた。したがつてゲート上部シール・リングとフレーム下部シール・リング間に僅少のすき間、ギャップがあり、このせまい水路を 277 ft までの色々の水頭で水がとおり、トンネルへ流れるわけで、2 in 以上の大きな開きではキャビテーションはゲートのズキンプレートとフレームのシール・リング間の流路にフレームの導水端付近で起こるかもしれないし、2 in 以下の微少開きでは、ゲート・シール・リングとフレーム・シール・リング間の隙間に起こる。模型実験はこの部分を原寸でつくつて行なわれた (Fig. 14)。勿論その前後は簡単化された。管路遮断はキャビテーションをおこすかどうかの低圧を迅速に追跡した。ゲートがあげられたり下げられたりして 4~4 3/4 in の間の開きでおこるゲート・シール・リングの 30° 傾斜面の圧力における急激な変化は、ゲートに僅かの移動をあたえるかもしだれぬが、ゲート・ガイドにおける摩擦はこの傾向に勝つだろし、またひどい振動は起こらないといふ結論がえられた。最後設計では、ゲートが 4~1/2 in 以下の開きのとき、フレームとゲート・シール・リングのギャップは 1/16 in に改良された。1/16 in 滝水路の下流における蒸気空洞の形成が Fig. 14 に見られる。ゲート・シール・リングの平行差隙 1/4 in は 1/16 in へらされた。




Fig. 14 シリングゲートのトップ・シール部水理模型試験 1/16 in 長さの滝水路 (ゲート・シール・リングの平らな面の由) より下流の蒸気ポケット<sup>(1)</sup>

この実験などはキャビテーション・フリーの水理模型構造物あるいは水理機器を設計しようとする米国開拓局の実験の進め方の良い例なので、ここに概要を紹介し、在米中この種問題について始終 J. W. Bell 課長の指導をうけたことを感謝して結ぶとする。(本文に引用した参考文献を下記する)

#### REFERENCES

- 1) Hydraulic Laboratory Practice, Engineering Monograph No. 18, the U. S. Bureau of Reclamation, Denver, Colo., 1953.
- 2) U. S. Bureau of Reclamation: Concrete Manual, Sixth Edition, Denver, Colo., 1956 (p. 12).
- 3) Donald Colgate: Cavitation Damage of Roughened Concrete Surfaces, Proc. ASCE, Vol. 85, No. HY 11, Nov., 1959.
- 4) Hydraulic Design of Spilling Basins and Bucket Energy Dissipators, Eng. Mon. No. 25, the U. S. B. R., Denver, Colo., 1958.
- 5) H. V. Klass and F. C. Igeean: Dams on the Lower Columbia, U. S. Dam Study Tours, U. S. Committee on Large Dams, 29 W 39th St., New York 18, 1958.
- 6) Cavitation at Bubble Piers, Miscellaneous paper No. 2-137, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, U. S. Army, Vicksburg, Mississippi, June, 1955.
- 7) J. H. Dixson and W. L. Burgess: Inspection of Lucky Peak Dam, Boise River, Idaho, Inspection Report, Office, Chief of Engineers, U. S. Army, Washington, D. C., Aug., 1955.
- 8) Modification of Glendo Dam Outworks Spilling Basin, Specification No. DC-5130, the U. S. B. R., Casper, Wyo., Jan., 1959.
- 9) Interim Report of Hydraulic Model Studies, Glendo Dam Outworks, Memorandum, Hyd. Lab., the U. S. B. R., Denver, Colo., Feb., 1959.
- 10) Cavitation Model Test for Glendo Chute Block, Hyd. Lab., the U. S. B. R., April, 1959.
- 11) J. W. Bell: Hydraulic Characteristics of Gate Slots, Presented at the June, 1958, ASCE Convention in Portland, Oregon.
- 12) J. W. Bell: Cavitation Characteristics of Gate Valves and Globe Valves Used as Flow Regulators Up to Above 125 FT, at the 1958 ASME Fall Meeting in Denver, Colo.
- 13) J. W. Bell: Cavitation and Vibration Studies for a Cylinder Gate Designed for High Head, at the 8th Congress of the IAHR, Montreal, Canada, August, 1959.