論文 自己修復性のあるプレキャスト十字型骨組の履歴性状

嘉村健太郎*1・江崎 文也*2・李 文聰*3・中原 浩之*4

要旨: ラーメン構造の塑性後の残留変形をできるだけ押さえる目的で,シース管を埋め込ん だRC柱と部材端定着部をアンボンド高強度鉄筋で接合した中間層および最下層を想定した 十字型骨組について一定軸力下の正負交番繰り返し水平力載荷実験を行い,柱・梁接合部の 力学性状が十字型骨組架構の残留変形に及ぼす影響を検討した。実験結果によれば,骨組の 残留層間変形角に占める梁の曲げ変形の影響が大きいことがわかった。 キーワード:柱, RC十字型骨組, アンボンド, PC 鋼棒, 残留変形

1. 序

著者らは、大地震で塑性化したRC柱の残留 部材角をできるだけ小さくするRC構造を開発 する目的で, 主筋にアンボンド高強度鉄筋を 用いたRC 柱を提案いし、主筋をビニール チューブで被覆して定着金物に定着させて一 体的に打設した柱・梁十字型骨組について一 定軸力下の正負交番繰返し水平力載荷実験を 行った。その結果, 柱単独の場合ほどではない が、骨組の残留層間変形角は、最下層の場合、 通常のRC柱で構成された骨組のそれに比べて およそ半分程度になること²⁾,中間層十字型骨 組の場合は接合部の破壊が進行し、最下層十 字型骨組の場合より残留層間変形角が大きく なることが明らかとなった"。提案している構 造はプレキャスト化を目指していることから、 本研究ではシース管を埋め込んだプレキャス ト柱に主筋を挿入して緊張力を与えて定着金 物に定着して柱・梁で構成した十字型骨組に した試験体について実験を行い, 文献1), 2)で 実施した一体的に打設した十字型骨組試験体 の実験で得られた履歴性状の相違について検 討することを第1の目的としている。また、接 合部の破壊が骨組の残留変形に及ぼす影響が 考えられることから, 接合部補強の有無が骨

組の履歴性状に及ぼす影響を明らかにすること を第2の研究の目的としている。第3は接合部 の変形を測定して梁の曲げ変形が骨組の履歴性 状に及ぼす影響を検討することを目的とした。 本論は上述の3つの目的のために計画した実験 の結果およびその検討について述べるものであ る。

2. 実験概要

2.1 試験体

試験体は、一般的な中・低層RC造事務所建 築物のラーメン構造における柱を想定した実物 の約1/3 縮尺モデルの形状とした。試験体形状 を図-1に示す。柱主筋には高強度鉄筋(以下, PC鋼棒と呼ぶ)を用い,柱に埋め込んだシース 管にPC鋼棒を挿入して柱の上下端に取り付け たH形鋼にナットで締め付けることにより主筋 を定着する方法で中間層を想定した十字型骨組 を作成した。また、その十字型骨組と基礎梁に 取り付けた片持柱を接合して最下層を想定した 十字型骨組とした。実験変動因子は、中間層骨 組は接合部補強の有無とし、図-2のように縞 鋼板を配置し、接合部を貫通させたPC鋼棒を ナットで締め付けて拘束する方法を採用した。 最下層骨組は接合部補強を施した試験体の柱主

- *1 福岡大学大学院生 工学部建築学科
- *2 福岡大学教授 工学部建築学科 工博 (正会員)
- *3 福岡大学助教 工学部建築学科 博士(工学)

*4 九州大学大学院助教授 人間環境学府 博士 (工学)

筋の緊張力の相違とし、実験前にナットの締め 付けにより主筋に緊張力を与え,緊張力は柱軸 応力度 o_n (=N/(bD), N:軸力, b:柱幅, D: 柱せい)のコンクリート圧縮強度σ。に対する比 が0.05および0.1となる2種類の大きさとした。 一定軸力は柱軸応力度 σ。のコンクリート圧縮 強度 σ, に対する比が0.1となる大きさとし, PC 鋼棒の緊張力と合わせて柱軸応力度 σ。のコン クリート圧縮強度 og に対する比が 0.15 および 0.2 となるようにした。表-1に試験体一覧を 示す。試験体名は、イーローハの3つの識別記 号で示した。イは、それぞれ、IO: 接合部を補 強していない中間層骨組の試験体.IR: 接合部 を縞鋼板で補強した中間層骨組の試験体,R:接 合部を補強した最下層骨組の試験体を示す。ロ は柱のせん断スパン比の値を,また,ハは鉛直



図-1 試験体の形状



図-2 編鋼板定着方法

荷重とPC鋼棒の緊張力を合わせた柱の軸力比 σ_0/σ_B の値をそれぞれ示す。いずれの試験体と も柱頭・柱脚に柱せいの1/2の長さの鋼管を被 覆している。表-2に使用した材料の力学的性 質を示す。梁の形状および配筋は、いずれの試 験体とも同じである。梁の配筋は柱頭および柱 脚の曲げ降伏が先行するように決めた。

2.2 測定方法

図-3に示す加力装置を用いて図-4に示す 位置で正負交番の水平力を載荷した。また,梁 端部に埋め込んだボルトにピンとローラーで支 持された測定フレームに取り付けた変位計にて 図-4に示す位置(図中の●印)の柱の水平変 位を測定し,測定位置間の相対水平変位をその 距離で除した値を層間変形角Rと定義した。ま た,梁の曲げ変形や接合部パネルのせん断変形



表一1 試験体一覧

表-2 使用材料の力学的性質

種別	$a(\text{cm}^2)$	$\sigma_y(MPa)$	σ_u (MPa)	E(GPa)	E(%)
D6	0.32	378	535	185	14.1
11126中間月	1 25	1381	1470	212	7.8
012.0 最下月	1 .43	1359	1465	195	6.4
13 φ	1.32	1209	1272	201	8.7
a:断面積 σ _y :1	锋伏点強度	σ_u :引張強	度 E:ヤンジ	7係数 ε:伸	v

	$\sigma_{B}(MPa)$	E _c (%)	E_c (GPa)
IO-2.5-0.15	32.2	0.239	26.8
IR-2.5-0.15			26.2
R-2.5-0.15	27.4		
R-2.5-0.2			

σ_B: シリンダー圧縮強度 ε_c: 強度時のひずみ E_c: ヤング係数



の自己修復性を検討するため,文献2)、3)では 測定していなかった 図-5に示す位置(図中の ●印)の水平変位を測定し,測定位置間の相対 水平変位を測定間距離で除した値を接合部の回 転角 θと定義し,Rから θを差し引いた値を柱 のみの部材角rとした。鉄筋のひずみについて 図-8には経験層間変形角R_oと残留層間変形 角R_rとの関係を示している。これらの図によれ ば,文献2)および3)で実施した一体的に打設し た試験体よりもプレキャスト柱の主筋にプレスト レスを導入した試験体の方が残留変形が小さくな る傾向があることがわかった。接合部補強の有無 の相違については,図-8に示す中間層十字型骨 組の実験結果より接合部を補強した方がわずかで





れが骨組の残留変形の一因になっているものと 思われる。そこで、図-10に水平荷重Qと前述 で示した各試験体の柱のみの部材角rとの関係と 文献1)で得られた柱単独の履歴性状を示す。こ れらの履歴性状を比較すると、ほぼ同じ履歴性 状を示していることから、柱のみの変形では自 己修復性は維持されているものと思われる。

図-11にPC 鋼棒の緊張応力度 σと層間変 形角Rの関係を示す。これらによればRの増 大とともに変動軸力が作用していることがわ かる。Rの増大とともに繰り返し回数が多くな ると徐々に引張力が低下していることが認め られる。これは、繰り返しによる柱端部のコン クリートの損傷が徐々に進んだためと思われ る。最下層骨組試験体は、脚部の基礎柱では引 張側になるとRの増大とともに引張力が大き くなっている。一方, 圧縮側になるとRの増大 とともに引張力が0に近づいている。これらの 結果から柱脚部では主筋が曲げモーメントの 一部を負担する抵抗機構を示していることが わかる。上部柱では引張の場合のほうが圧縮 側よりRの増大とともに引張力が大きくなっ ており、中間層骨組のように主筋が引張軸力 のみ負担し、コンクリートが圧縮軸力と曲げ モーメントを負担する抵抗機構の場合と異な



図-11 各試験体の層間変形角RとPC 鋼棒の緊張応力度 σとの関係



図-12 柱の軸力N-曲げモーメントM耐力曲線³と実験値の関係

り,主筋が曲げモーメントの一部を負担する抵 抗機構を示していることがわかる。そのため変 形の回復がよくなっているものと思われる。図 -12に柱の軸方向力Nと曲げモーメントMの 耐力曲線計算値³⁾と実験から得られたNとMの 実験値との関係を示す。これらの結果によれ ば、いずれの試験体も累加耐力よりも小さい。 これは主筋が降伏していないことによるものと 思われる。

文献4)で述べた接合部せん断耐力V_{ju}と柱に 接続する両側梁主筋の引張力の合力T+T'と柱 せん断力V_cよりせん断力V_jを求めて比較する と,それぞれ270kNと251kNとなり,いずれの 試験体もせん断破壊は生じない結果となった。 接合部内の柱帯筋のひずみによれば,部材角の 増大とともに無補強試験体の場合より補強試験 体のほうが小さいことから,接合部補強の効果 があったものと思われる。

4. 結論

主筋にアンボンド高強度鉄筋を利用したプレ キャストRC柱で構成された中間層および最下 層の部分を想定した十字型骨組について,一定 軸力下の正負繰返し水平力載荷実験を行った結 果,以下の結論が得られた。

- 1)アンボンド主筋を一体的に打設した場合より もプレキャスト化して主筋に緊張力を導入し た方が残留層間変形角が小さくなった。
- 2)接合部を補強した場合の方がわずかではある が残留層間変形角は小さくなった。

3) 接合部の変形測定結果より,主として接合 部に接する梁端部の曲げ変形の自己修復性 の低下による残留変形が生じて,それが骨 組の残留層間変形の大きな一因となってい る。

謝辞

本研究は平成18年度文部科学省科学研究費補助金 基 盤研究(A)(課題番号:18206060,研究代表者:崎野 健治)の援助を受けた。試験体製作にあたっては、卒 論を担当した福岡大学学部学生林田江里加,河野州 峯の各氏ほか研究室の卒論生の協力を得た。加力装 置の製作および組み立てにあたっては、福岡大学工 学部建築学科技術職員平國久雄氏にお世話になった。 ここに、関係各位に感謝します。

参考文献

- 1)田中 睦・江崎文也・小野正行・河本裕行:高強度アンボンド主筋を用いたRC柱の履歴性状,コンクリート工学年次論文集, Vol.26, No.2, pp.181-186, 2004
- 2) 江崎文也・田中 睦・小野正行・鄭 眞安: アンボン ド高強度主筋を用いたRC柱で構成された架構の履歴 性状に関する研究 その1,その2,日本建築学会九 州支部研究報告,第44号, pp.365-372 2005.3
- 3) 嘉村健太郎・鄭 眞安・江崎文也・小野正行:アンボンド高強度主筋を用いたRC柱で構成された架構の履歴性状に関する研究 その3,日本建築学会九州支部研究報告,第45号,pp.349-352 2006.3
- 4)鄭 眞安・嘉村健太郎・江崎文也・小野正行:アンボンド高強度主筋を用いたRC柱で構成された中間層+字型架構の履歴性状,コンクリート工学年次論文集, Vol.28, No.2, pp.157-162, 2006